

### CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P.




Es importante señalar que los E.P.P. deben ser seleccionados por especialistas, como son los Expertos en Prevención de Riesgos u otros profesionales, previo análisis de los riesgos en su fuente de origen, aunque en algunas actividades los equipos de protección personal, son parte del equipamiento básico que se debe utilizar en determinados procesos.



Los E.P.P., deben estar certificados de acuerdo a lo que establece el D.S. N° 18, Normas establecidas por el INN, o por organismos reconocidos internacionalmente, cuando no exista certificación nacional.

### PROTECCIÓN DE CUERPO COMPLETO PARA TRABAJOS ESPECIALES

En este capítulo se puede agrupar la ropa para uso en trabajos de soldadura/oxicorte, la ropa para trabajos con sustancias peligrosas (ingreso a espacios confinados) y la ropa para trabajos para trabajos equivalentes.

### TABLA DE EQUIPOS DE SOLDADURA Y OXICORTE

EPP		TAREA O ACTIVIDAD	Norma	Marca	Modelo	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
				El trabajo de soldadura requiere de protección total para el cuerpo frente a metal incandescente (quemadura) y radiación.		
 <p>Soldador</p>		Para trabajos de soldadura al arco. El uso obligatorio es para soldador y ayudante.	NCh 1805,Of80		Garmendia	Traje de cuero para soldador debe contener. 1.- Caperuza para la cabeza 2.- Coletos de cuero 3.- Chaqueta de Cuero 4.- Pantalón de cuero 5.- Polainas cubre zapato 6.- Guantes de soldador

	Aplicación para trabajos de soldadura	NCh 1115-1252	Atox	Guante largo de cuero, tipo miton.	Guante de cuero puño mosquetero largo resistencia a la abrasión y a tensión, disminuye la fatiga de las manos
	Para trabajos de soldadura al arco. El uso obligatorio es para soldador y ayudante	NCh 1805,Of80		Kupfer	Traje de cuero para soldador debe contener. 1.- Caperuza para la cabeza 2.- Coletos de cuero 3.- Chaqueta de Cuero 4.- Pantalón de cuero 5.- Polainas cubre zapato 6.- Guantes de puño largo
	Trabajos con sustancias peligrosas Trabajos con sustancias corrosivas			Martin G	Traje de neopreno, encapsulado, CPF3 o similar ; para productos químicos nivel 2 y 3
	Trajes para trabajos en general / y sustancias peligrosas			Martin G	Traje de tyveck blancos / amatillos
	Chaleco reflectante	S / C		Martin G	Chaleco reflectante, distintos modelos (con arcales tipo suspensor, chalecos tipo geólogos)