

Trabajador fallece en el volcamiento del vehículo en que viajaba.



CIRCUNSTANCIAS

En circunstancia que cuatro trabajadores se trasladaban desde un centro de trabajo hacia otro, en una camioneta de la empresa, el conductor falleció cuando el vehículo se salió del camino y volcó hacia el costado derecho de éste. Uno de los sobrevivientes del accidente declaró que vio cuando el conductor perdió el control de la camioneta por quedarse dormido. Adicionalmente, la investigación del accidente concluyó que, salvo el conductor, los ocupantes utilizaban cinturón de seguridad. Además, que el vehículo se desplazaba a una velocidad poco prudente para las condiciones del camino.

CAUSAS

- Conducir a una velocidad no adecuada a las condiciones del camino.
- Conducir en condiciones físicas no aptas para ello.
- No utilizar el cinturón de seguridad.

RECOMENDACIONES

- Capacitar a los trabajadores con respecto a la conducción segura.
- Implementar sistemas tecnológicos para control de velocidad.
- Crear procedimiento de control de conductores, previo a inicio de viajes.
- Establecer sistema de control de tiempo de viaje.
- Realizar observaciones planeadas y no planeadas con el fin de detectar prácticas y/o conductas subestándar.
- Establecer supervisión y controles adecuados.
- Controlar que todos los ocupantes de los vehículos utilicen cinturón de seguridad, al abandonar un centro de trabajo.