

## Circunstancias de Accidentes Fatales

Un trabajador sufre accidente fatal al operar sierra huincha en un aserradero.

*Fotografía no disponible*

### CIRCUNSTANCIAS

Tres trabajadores alimentaban con troncos una sierra huincha en un aserradero. Uno de ellos, ubicado a centímetros de la huincha que se encontraba en funcionamiento, acomodaba un tronco que se encontraba apostado sobre el carro huincha, mediante el uso de un chuzo. Al estar realizando la tarea mencionada, el trabajador citado pierde el equilibrio y apoya su cuerpo sobre la sierra. Lo anterior le produjo la amputación del antebrazo izquierdo y pérdida de masa encefálica, por lo que fallece en el lugar.

### CAUSAS

- Exceso de confianza
- Desconocimiento de los riesgos asociados a la tarea.
- Diseño inadecuado de la máquina o modificación de esta.
- Manipular tronco a una distancia muy próxima de la zona de operación.
- Falta de procedimientos y/o control inadecuado.
- Falta o retiro de protecciones.
- Superficie de trabajo inadecuada.

### RECOMENDACIONES

- Motivar conductas de autocuidado.
- Capacitar sobre la realización correcta del trabajo.
- Utilizar siempre máquinas en las condiciones y especificaciones establecidas por el fabricante.
- Delimitar zona de manipulación de los troncos y considerar mecanismos de apoyo que elimine al máximo el acercamiento de las personas a la huincha.
- Confeccionar procedimiento seguro de trabajo.
- Instalar protecciones o corregir diseño de la máquina.
- Revisión periódica de las condiciones de trabajo, registrada por el supervisor.