

Circunstancias de Accidentes Fatales

Trabajador del agro fallece cuando, con una tubería, hace contacto con línea del tendido eléctrico.



CIRCUNSTANCIAS

En momentos que el trabajador procedía a recoger los tubos de aluminio de una línea de riego, en un potrero de un fundo, levanta uno de los tramos de 5,5 mts de longitud aproximada y hace contacto con una línea energizada del tendido eléctrico que atraviesa el campo. Producto de esto, recibe una descarga eléctrica que le produce la muerte en forma instantánea. No existía procedimiento de trabajo, escrito, sin embargo verbalmente se había indicado al trabajador que aguardara por un compañero para iniciar la tarea.

CAUSAS

- No respetar instrucciones.
- No existir procedimiento de trabajo para la tarea mencionada.
- Supervisión y control deficientes.
- Estándares inexistentes, inapropiados o incumplimiento de ellos (para supervisores y trabajadores).
- No contar con apoyo para la realización de la tarea.

RECOMENDACIONES

- Confeccionar procedimiento de trabajo para la tarea mencionada.
- Capacitar a los trabajadores respecto a procedimientos de trabajo.
- Revisar y/o corregir estándares existentes.
- Realizar observaciones planeadas y no planeadas con el fin de detectar prácticas y/o conductas subestándar.
- Implementar y/o hacer cumplir estándares para esta actividad.
- Implementar programa de capacitación a supervisores y trabajadores.
- Realizar capacitación en auto cuidado (supervisores y trabajadores).
- Realizar la tarea con al menos dos trabajadores.