

Circunstancias de Accidentes Fatales

Trabajador fallece cuando descargaba container con placas de granito.



CIRCUNSTANCIAS

Para descargar planchas de granito desde el interior de un container, la empresa pidió a una empresa contratista realizar la tarea. Esta empresa contratista indicó a algunos de sus trabajadores la labor que debían realizar al día siguiente. En la mañana, uno de ellos concurre a trabajar acompañado de un amigo (ajeno a la empresa), al que le ofreció trabajo por el día.

Cuando se desarrollaba la tarea, falló el sistema de cuña que afirmaba 10 planchas y aplastaron al último trabajador mencionado.

Obs.- No se cumplió con ninguna obligación contractual ni de prevención de riesgos. No existían procedimientos de trabajo.

CAUSAS

- Falta de mantención a sistema de cuña, de las planchas.
- Sistema de cuña ineficiente.
- Falta o inexistencia de capacitación específica en el empleo correcto del sistema de cuña.
- No existir procedimiento de trabajo para la tarea mencionada.
- Estándares inexistentes, inapropiados o incumplimiento de ellos.
- Falta o inexistencia de capacitación.
- Supervisión y control deficientes o inexistentes.

RECOMENDACIONES

- Confeccionar procedimiento de trabajo para la tarea mencionada.
- Capacitar a los trabajadores respecto a procedimientos de trabajo.
- Revisar y/o corregir estándares existentes.
- Revisión del sistema de cuña y de su programa de mantención.
- Realizar observaciones planeadas y no planeadas con el fin de detectar prácticas y/o conductas subestándar.
- Implementar y/o hacer cumplir estándares para esta actividad.
- Establecer supervisión y controles adecuados.